

RESOLUCIÓN DEL GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DE FECHA 19 DICIEMBRE DE 2014 POR LA QUE SE RELACIONAN LOS PROYECTOS DEFINITIVOS DEL PLAN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS Y SU FINANCIACIÓN

Por Resolución del Gerente de la Universidad de La Laguna de fecha 16 de Julio de 2014, se establecen los Proyectos del Plan de Reparación y Mantenimiento para el ejercicio 2014, y se regula el procedimiento para la distribución del 10% del presupuesto de los departamentos en dicho Plan.

De conformidad con el art. 27 de las bases de ejecución del presupuesto 2014, y en su virtud, y en el ejercicio de la competencia que ostento se procede a hacer pública la relación de los proyectos definitivos realizados en cada centro y su ficha financiera.


RESUELVO.

Que para los Nuevos Centros de **la Universidad de La Laguna**, los proyectos del Plan de Reparación y Mantenimiento, así como la financiación de los mismos, son los que figuran en el Anexo 1.

La Laguna, 19 de diciembre de 2014

EI GERENTE

JUSTO J. ARTILES SÁNCHEZ



ANEXO I: PLAN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS 2014

CENTRO	OBRAS EJECUTADAS	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			DPTOS.	CENTROS	GERENCI A	TOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS	Reparación de humedades en el Laboratorio de prácticas de Bioquímica (Sección de Biología)	1.165,27	22.448,58	9.895,31	9.079,54	41.423,43
	Mantenimiento de equipos de vacío y purificación (Sección Química)	7.953,33				
	Reparación de humedades en zona de pasillo y entrada del aula 3.6 de la cubierta (Sección de Química)	7.475,36				
	Pintura de paredes interiores hacia fachada noroeste-escalera de emergencia(Sección Física y Sección Matemáticas)	1.342,04				
	Sustitución de trampillas de cubierta y 5 claraboyas (Edificio Calabaza)(Sección Física y Sección Matemáticas)	1.225,35				
	Impermeabilización perímetro exterior de cubierta metálica(Sección Física y Sección Matemáticas)	1.472,32				
	Adecuación iluminación actual a LED en pasillos del Edificio de la Sección de Física-Matemáticas (Edificio Calabaza)	3.934,18				
	Reparación revestimiento pilares exteriores en la fachada lateral del Edificio de la Sección de Física - Matemáticas, Edificio Calabaza	5.182,87				

	Reparación desagües urinarios planta baja - Torre 4 de la Sección de Biología	1.594,30				
	Colocación de Persianas en las Aulas 3 y 5 del edificio de la Sección de Biología	2.804,75				
	Sustitución de carpintería de aluminio y persianas en 5 ventanas	4.990,45				
	Pintura interior y pulido de pavimento en el Laboratorio de Practicas de Bioquímica	2.283,27				
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Reparación grietas en fachada caja escalera (planta baja) y colocación de visera en puerta de emergencia en la UDI de Tecnología Farmacéutica (Sección Farmacia)	1.347,28	42.346,00	16.368,00	58.324,80	117.038,80
	Desmontaje de persianas exteriores, Demolición y Reposición de Vierteaguas dañados en la Fachada norte (hacia jardín) Sección Farmacia	13.482,63				
	Disposición de persianas interiores en despachos y laboratorios- Fachada norte (hacia jardín) (Sección Farmacia)	9.179,80				
	Voladizo metálico y pavimento acceso a Biblioteca (Sección Medicina)	2.730,42				
	Rejuntado en junta de Fachada Caja escalera de Farmacología (Sección Medicina)	1.123,32				

	Sustitución de tramos de pavimento en el hall de entrada a la Facultad. Reparación cubiertas caja escalera Farmacología y Medicina preventiva (Sección Medicina)	14.423,20			
	Reforma del Laboratorio de Cirugía, Oftalmología y Otro. (Sección de Enfermería y Fisioterapia)	2.365,55			
	Ejecución de tabique para crear Rack y localización y reparación de humedades en la cubierta del edificio de la Sección de Enfermería y Fisioterapia	1.273,99			
	Pintura interior de aulas 1,2,3 y 7 (Sección de Enfermería y Fisioterapia)	3.653,81			
	Modificación de mamparas en despachos de fisioterapia en la planta baja de la Sección de Enfermería y Fisioterapia	2.206,64			
	Humedades en Enfermería y Fisioterapia	4.807,40			
	Reparación revestimiento fachadas laterales hacia el aulario (Sección Psicología)	9.970,89			
	Impermeabilización canalón de cubierta sobre aula 0.4 y 1.9 (Sección Psicología)	862,85			
	Impermeabilización cubierta metálica sobre aulas 2.6 - 2.7 - 2.8 del Aulario General de Guajara (Sección Psicología)	49.611,02			



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN (SECCIÓN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN)	Reparación de la impermeabilización en la Cubierta sobre Aula 13 y tramo en las salidas de emergencia del Salón de Actos	18.242,92	1.776,52	1.448,12	15.018,28	18.242,92
FACULTAD DE DERECHO Y FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN (SECCIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES)	Sustitución de 21 claraboyas en la Biblioteca	5.520,88	13.274,06	8.372,92	1.140,40	22.881,16
	Colocación de Red antipalomas y sellado de junta dilatación en fachada de la Biblioteca	2.193,66				
	Reparación de peldaños y pavimento en aceras exteriores	13.587,76				
	Eliminación de tabique divisorio y reparación del suelo en la Delegación del Alumnado	1.578,86				
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO	Colocación de vierteaguas de aluminio en 5 ventanas de la Biblioteca de la Facultad	5.280,39	14.208,81	8.042,51	3.905,61	26.156,93
	Reparación lucernario central	8.427,69				
	Reparaciones varias Sala Juntas y sustitución 3 claraboyas en Biblioteca	5.466,36				
	Trazado Pavimento antideslizante en aulas F1,3, F1,5, F2,3	3.492,68				

	Colocación vierteaguas de aluminio en dinteles de ventanas de varias dependencias	3.489,81				
FACULTAD DE EDUCACIÓN	Reparación dinteles en ventanas de última planta y albardilla en parapeto fachada interior Módulo A	6.415,83	17.154,07	8.156,40	5.725,36	31.035,83
	Reparación revestimiento exterior e interior de planta baja en la fachada lateral norte del módulo B	1.275,53				
	Impermeabilización cubierta metálica del Salón de Actos, Módulo A	13.897,13				
	Reparación revestimiento exterior e interior en Planta Baja de la Fachada del Módulo B entre la rotonda del Padre Anchieta y el Intercambiador	4.693,64				
	Reparación de cornisas de cubierta, zona aula B1.3.07, de la fachada lateral del módulo B	3.256,89				
	Reparación cubierta zona despachos A02-A03 y despachos 2º-3º zona pasillo secretaría Dpto. Didáctica-F. Educa. En el Edificio Central	1.496,78				
FACULTAD DE HUMANIDADES	Reparación de Mobiliario en la Sección de Bellas Artes.	4.333,26	22.662,20	9.347,35	6.943,14	38.952,69
	Disposición de 70 taburetes en el edificio de la Sección de Bellas Artes	4.303,45				
	Ejecución doble puerta acceso principal y reparaciones varias de humedades (Sección de Filología)	10.809,51				

	Reparación y sellado ventanas en plant5a 2ª, fachada norte (hacia la plaza) (Sección Filología)	4.056,38				
	Reparación de fisuras y humedades en 5 despachos, y tramo curvo exterior fachada trasera, Reparación lucernario Central (Sección Filosofía)	6.227,05				
	Reparación revestimiento fachada lateral hacia el aula, humedades varias planta 4 y reposición aplacado cerámico en pilares. Reparación puerta de Acceso (Sección Gª e Hª)	9.223,04				
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA	Sustitución de cazoletas(Sección de Ingeniería de la Edificación)	2.896,96	14.678,46	10.052,47	20.419,45	45.150,38
	Demolición y restitución de 3 tramos de cerramiento de pavés en la planta baja de la fachada norte(Sección de Ingeniería de la Edificación)	5.357,86				
	Remates de lámina impermeabilizante en parapetos de Terrazas sobre Aulas 5 y 7 (Sección de Ingeniería de la Edificación)	2.328,53				
	Acometida exterior a la red Gral. de saneamiento existente en la Ctra. San Miguel de Generto 2 (Sección de Ingeniería Agraria)	2.256,17				
	Cuarto de almacenamiento de combustible en la Sección de Ingeniería Agraria	8.550,38				

	Ingeniería Agraria					
	Sustitución de la carpintería exterior de aluminio de las Aulas 2.1 y 1.1 (Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval)	22.073,99				
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA Y SECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA	Mobiliario para aula en planta 1ª del Módulo B	2.661,52				
	Reparación humedades cubierta zona pasillo interior - conexión con la Ampliación de la ETS Ing. Informática	3.075,57				
	Reparación de humedades varias de cubierta	7.401,17				
	Recogida de aguas pluviales en el exterior del cuarto electrógeno	3.907,84				
	Reforma en Laboratorio planta 1ª del Dpto de Ingeniería Informática	6.615,51	16.688,20	5.309,98	5.051,28	27.049,46
	Reparación de canalones metálicos en la cubierta (Sección Ingeniería Informática)	1.627,47				
	Reparaciones varias en Edificio Garoé	1.760,38				
			367.931,63	165.236,89	76.993,10	125.701,64

