

ANEXO : ACTUACIONES

Descripción	Cuantía (€)
<p>Actuaciones para la mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Reformas en aceras para mejorar accesibilidad en zonas de aparcamiento a personas con movilidad reducida. ● Asfaltado en distintas zonas de aparcamiento (Derecho, Ingeniería Agraria, Arquitectura Técnica, Edificio Central) por problemas importantes de socavones que provocan dificultades de circulación de los vehículos. ● Instalación de ascensor de acceso a zona de puente en la sección de Náutica para mejorar las condiciones de accesibilidad. ● Saneado y pintado de la estructura metálica en rampas exteriores al edificio de Periodismo. ● Reparación de barandilla en escalera interior última planta en psicología. ● Reparación de puertas de garaje con apertura motorizada en y modificación de las cerraduras de puertas en distintos espacios por problemas en su apertura en Bellas Artes. ● Aparatos elevadores para el acceso a personas con movilidad reducida en Medicina ● Cubierta en zona de rampa de acceso en Medicina ● Asfaltado en zona de acceso a talleres en Bellas Artes 	<p>523.005,11 €</p>
<p>Actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de la seguridad de uso y adecuación a la normativa de prevención de riesgos laborales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mejora en las instalaciones del taller de cerrajería y pintura del servicio de mantenimiento. ● Remolque para el servicio de jardinería y formación en el uso de distinta maquinaria del servicio. ● Retirada y sustitución de cubiertas de uralita en naves para la práctica docente en Agraria. ● Pintura y saneado exterior de naves en Agraria. ● Reformar los baños del Edificio principal de Agraria. ● Reparación de revestimientos int. y ext. vestuarios del personal de administración y servicios en campo en Agraria. ● Reparación de revestimientos int. y ext. dependencias de oficinas Jefe Explotación Agraria y PAS Laboral. ● Instalación de Red de seguridad en edificio 25 de julio. ● Reparaciones en aseos planta baja y planta primera del Edificio Central. ● Legalización de la caldera de vapor de IUBO. ● Terminación de gimnasio y sustitución de pavimento en R.U. Parque Las Islas. ● Demolición Edificación Finca Panasca y ejecución muro de cierre 	

<ul style="list-style-type: none"> ● perimetral Ingeniería Agraria. ● Sustitución de los depósitos de uralita para el almacenamiento de agua en Ingeniería Agraria. ● Instalación de detección y extinción contraincendios en el Almacén exterior de Residuos y Disolventes en el IUBO. ● Vehículo con grúa para el servicio de mantenimiento. ● Cámara de aluminio cascarilla y sistema de extracción de polvo en Laboratorio Bellas Artes. 	<p>317.383,87 €</p>
<p>Actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de la envolvente del edificio y humedades en distintos edificios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Reparación interior revestimientos Sala de Canarias por humedades ● Reparación humedades de cubiertas, pasillos, aseos y lucernario en Económicas. ● Reparación revestimiento exterior fachada norte e hidrofugante, por humedades en despachos y fachada en aula en Económicas. ● Reparación de cubierta por goteras en Aula Fisioterapia 2 y revestimiento interior afectado en Enfermería y Fisioterapia. ● Sustitución de cristales en cubierta en Farmacia. ● Sustitución Lucernarios cubiertas y pintura de estructura metálica en Filología, Geografía e Historia y Psicología. ● Reparación Fachada de aplacado por humedades en dependencias interiores en Filosofía. ● Reparación de infiltraciones y humedades en laboratorio farmacología en IUBO. ● Impermeabilización Cubierta Puente Alto y Bajo en Náutica. ● Mejora en la carpintería exterior en aula de ordenadores en Náutica. ● Reparación humedades en cubierta entrada a cafetería en Periodismo. ● Impermeabilización Cubierta en Torre 3 en Biología. ● Modificación carpintería de aluminio en dependencias Edificio CajaCanarias Guajara. ● Sustitución de claraboyas en cubierta biblioteca y distintas humedades. ● Sustitución e impermeabilización de la cubierta del Estabulario de Anchieta por problemas importantes de estanqueidad. ● Reparación en fachadas: vierteaguas y sustitución de persianas en Farmacia. ● Renovación completa de la cubierta del edificio de Derecho por importantes problemas de estanqueidad que provocan filtraciones en distintas dependencias. ● Renovación de la fachada del módulo A de la Facultad de Educación: sustitución de carpintería exterior, saneado y revestimiento en cerramientos exteriores 	<p>1.271.738,74 €</p>
<p>Actuaciones encaminadas a la renovación de infraestructuras de emergencia y contraincendios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Instalación de puertas contraincendios en Colegio Mayor San Fernando. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de puertas de salida de emergencia en Facultad de Económicas. 	<p>104.000,00 €</p>
<p>Actuaciones encaminadas a la renovación de los espacios docentes y salas de estudio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustitución de falso techo, luminarias, pavimento y pintura interior en pasillos y zonas de laboratorios de Medicina Preventiva, Microbiología, Anatomía Patológica, Citología y Citogenética. • Sustitución de Falso techo metálico por falso techo registrable en el pasillo interior de planta primera en Medicina. • Adecuación de dos aulas con tomas de corriente suplementarias para el uso con ordenadores en aulas de Enfermería y Fisioterapia. • Instalación de tabique en aula de informática en Enfermería y Fisioterapia para adecuación del espacio. 	<p>89.999,37 €</p>
<p>Actuaciones encaminadas a la renovación de instalaciones, mejorar la eficiencia de las mismas y sus condiciones de seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustitución de la actual bomba de calor por avería importante en Biblioteca General. • Reforma integral de las dos salas de máquinas de ACS renovando los parques solares de cada uno de ellas en C.M. San Agustín. <ul style="list-style-type: none"> • Reforma de sala de bombas y aljibe de C.M. San Fernando. • Inspecciones técnicas reglamentarias de organismos de control autorizado en distintos edificios de la Universidad <ul style="list-style-type: none"> • Reparación de defectos en instalaciones eléctricas motivadas por las Organismos de Control Autorizado en distintos edificios de la Universidad. • Instalación láminas control solar en distintas dependencias para la mejora del confort de las estancias. <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de Sistema de Aire Acondicionado en distintas zonas en Planta Baja Edificio central. • Saneamiento de caudal de agua canalizada a la parada del tranvía en Edificio Central. • Instalación de contadores de agua en edificios del campus central <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto técnico para la sustitución de las enfriadoras sistema de refrigeración en Estabulario de Anchieta. • Refuerzo de instalación eléctrica en distintas plantas del edificio de Física y Matemáticas. • Sustitución luminarias de alta eficiencia en pasillos de circulación en Medicina. • Sustitución de falso techo metálico en pasillos planta baja Fisiología de Medicina <ul style="list-style-type: none"> • Instalación eléctrica en pasillos planta baja de Fisiología • Sustitución de cuadro eléctrico planta de farmacología • Localización / reparación arquetas pluviales zona Aula 7 y sustitución pavimento en Medicina • Sustitución de enfriadoras principales por averías 	

<p>importantes y el deterioro de los años en Periodismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sustitución de falso techo metálico pasillos planta baja de Anatomía ● Instalación de punto de gas nº P16//558 ● Instalación de bomba para red de riego en Bellas Artes. ● Instalación de nueva red de fontanería por importantes pérdidas en Farmacia. ● Sustitución por avería de 19 ventiladores -Extractores en Bellas Artes. ● Sustitución de compresor, depósito de acumulación y secador en Química. ● Sustitución de enfriadoras del sistema de refrigeración, depósito de inercia en Estabulario de Anchieta. ● Instalación de sistema de renovación de aire en sala de control del servicio de seguridad en Edificio Central. ● Modificación del actual sistema de aire acondicionado en depósitos de Archivo General para adecuarlo a las exigencias de seguridad e incorporación de sistema de renovación de aire. ● Instalación de sistema de extracción/renovación de aire en pabellón principal de gimnasia de servicio de deportes. ● Instalación de sistema de extracción/renovación de aire en pabellón auxiliar de gimnasia del servicio de deportes ● Reforma de actual sala de máquinas de ACS. 	<p>918.906,95 €</p>
<p>Cuantía Total (€)</p>	<p>3.225.034,04 €</p>